





Pr: U jaké stavové bezpečnosti vzhledem k MS uvození životnosti u současně podle obrázku.



material ocel, broušený povrch, valedovaný

$$\sigma_{pe} = 500 \text{ MPa}$$

$$h_1 = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_c = 145 \text{ MPa}$$


$$d = 65 \text{ mm}$$

$$\sigma_{cov} = 150 \text{ MPa}$$



$$a = 500 \text{ mm}$$

$$\tau_c = 125 \text{ MPa}$$

1. Částečné uvolnění



2. WU



3. Odstranění stat. neuvčitosti

$$W_A = \frac{\partial W}{\partial F_A}$$

$$0 = \int_0^{2a} \frac{M_1}{EJ} \frac{\partial M_1}{\partial F_A} dx_1 + \int_0^{2a} \frac{M_2}{EJ} \frac{\partial M_2}{\partial F_A} dx_2 + \int_0^a \frac{M_3}{EJ} \frac{\partial M_3}{\partial F_A} dx_3$$

$$0 = \int_0^{2a} F_A \cdot x_1 \cdot dx_1 + \int_0^{2a} [F_A (x_2 + 2a) - F \cdot x_2] \cdot (x_2 + 2a) dx_2 + \int_0^a (-F \cdot x_3) \cdot dx_3$$


$$0 = F_A \cdot \frac{(2a)^3}{3} + F_A \left[\frac{(2a)^3}{3} + 4a \frac{(2a)^2}{2} + 4a^2 \cdot 2a \right] -$$

$$-F \cdot \left[\frac{(2a)^3}{3} + 2a \frac{(2a)^2}{2} \right]$$


$$0 = F_A \left(\frac{8}{3} + \frac{8}{3} + 8 + 8 \right) - F \left(\frac{8}{2} + 4 \right)$$

$$F_A = F \cdot \frac{20}{3} \cdot \frac{3}{16+48} = F \cdot \frac{20}{64} = F \cdot \frac{5}{16}$$


T:



M_0 :



M_k :



4. Rešeni

$$\underline{I:} \quad \sigma_{I_{max}} = \frac{M_{I_{max}}}{W_0} = \frac{500 \cdot 5000}{\frac{\pi \cdot 65^3}{32}} = 93 \text{ MPa}$$

$$\sigma_c^* = \frac{\eta_\sigma \eta_\epsilon}{\beta_\sigma} \sigma_c = \frac{0.82 \cdot 1.08}{1} \cdot 145 = 155 \text{ MPa}$$

socijalni veličnosti

$$\eta_\sigma = \eta_1 \eta_2 = 0.87 \cdot 0.94 = 0.82$$

$$\eta_1 = 1 - \sqrt{k \cdot \log \frac{h}{h_1}} = 1 - \sqrt{2 \cdot 10^{-2} \cdot \log \frac{65}{10}} = 0.87$$

$$\eta_2 = 1 + \left(\frac{\sigma_{cov}}{\sigma_c} - 1 \right) \sqrt{\frac{h_1}{h}} = 1 + \left(\frac{150}{145} - 1 \right) \cdot \sqrt{\frac{10}{65}} = 0.94$$

socijalni nubi

$$\beta_\sigma = 1$$

socijalni paradi

$$\eta_\epsilon = \eta_1 \eta_2 = 0.9 \cdot 1.2 = 1.08$$

$$\eta_1 = 0.9$$

$$\eta_2 = 1.2$$

$$k_I = \frac{\sigma_c^*}{\sigma_{I_{max}}} = \frac{155}{93} = 1.67$$

$$II: \sigma_{I \max} = \frac{M_{I \max}}{W_o} = \frac{395 \cdot F}{\frac{\pi \cdot d^3}{32}} = \frac{32 \cdot 395 \cdot 5000}{\pi \cdot 65^3} = 40 \text{ MPa}$$

$$\tau_{I \max}^k = \frac{M_{kI \max}}{W_k} = \frac{500 F}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} = \frac{16 \cdot 500 \cdot 5000}{\pi \cdot 65^3} = 46 \text{ MPa}$$

$$\sigma_c^* = \frac{\gamma_x \eta_x}{\gamma_x} \sigma_c = \frac{0.94 \cdot 1.08}{1} \cdot 155 = 146 \text{ MPa}$$

sau ciuitel reliabili

$$k = \min \{k_I, k_{II}\} = \underline{\underline{1.64}}$$

$$\gamma_x = \gamma_1 \gamma_{2x} = 0.84 \cdot 0.89 = 0.44$$

$$\gamma_{2x} = 1 + \left(\frac{\sigma_c}{\sigma_c} - 1 \right) \sqrt{\frac{h_1}{h}} = 1 + \left(\frac{125}{145} - 1 \right) \cdot \sqrt{\frac{10}{65}} = 0.89$$

sau ciuitel umbru

$$\beta_x = 1$$

sau ciuitel ponderu

$$\eta_x = \eta_1 \eta_2 = 0.9 \cdot 1.2 = 1.08$$

$$k_{II\sigma} = \frac{\sigma_c^*}{\sigma_{I \max}} = \frac{155}{40} = 2.21$$

$$k_{II\tau} = \frac{\tau_c^*}{\tau_{I \max}^k} = \frac{146}{46} = 3.14$$

$$\Rightarrow k_{II} = \frac{k_{II\sigma} \cdot k_{II\tau}}{\sqrt{k_{II\sigma}^2 + k_{II\tau}^2}} = \frac{2.21 \cdot 3.14}{\sqrt{2.21^2 + 3.14^2}} = 1.81$$